


○公共施設の不具合の状況の例（スポーツ・レクリエーション施設）

劣化状況	スポーツ施設	各施設とも経年による劣化のほか、いきいきセンターは軒天井の脱落、市民プールは建物内部の天井の脱落、五日市ファインブラザは防水層（シート）に孔等の不具合が見られる。
	レクリエーション施設	秋川溪谷瀬音の湯及びふるさと工房五日市は、局所的に劣化等があるものの重大な不具合等は見られず、通常の使用において特に難は認められない。 旧学校施設は経年による劣化のほか、軒天井の爆裂、ベランダ防水層の膨れや剥がれ（秋川溪谷戸倉体験研修センター「戸倉しろやまテラス」）等の不具合が見られる。
事例写真		
いきいきセンター		いきいきセンター
		
ひび割れ・錆汁（C）		軒天井ボード脱落（E'）
秋川体育館		秋川体育館
		
建具の変形（B）		漏水（C）
五日市ファインブラザ		秋川溪谷戸倉体験研修センター「戸倉しろやまテラス」
		
アスファルト露出防水シートに孔（E'）		軒天井爆裂（D）

※ 必要な修繕は随時実施しています。