

表 3-3-1. 不具合の起こりやすさのランク

経過年数		影響度の ランク	スパン数	延長(m)	延長割合
その他管きよ	コンクリート系管きよ				
35年以上	30年以上	4	469	62,123	17.00%
30年以上35年未満	25年以上30年未満	3	2,777	113,965	31.00%
20年以上30年未満	20年以上25年未満	2	9,829	108,133	29.00%
20年未満	20年未満	1	4,164	82,638	23.00%

※コンクリート系管きよは管種が「鉄筋コンクリート」、「レンガ」の管きよを示し、その他管きよはコンクリート系管きよに該当しない管きよを示す。

図 3-3-2 に発生確率ランク図を示す。




図3-3-2. 発生確率ランク図 (S=1/35,000)

凡例	発生確率
記号	ランク
—	ランク4 (Co等: 30年以上経過、 その他管種: 35年以上経過)
—	ランク3 (Co等: 25年以上経過、 その他管種: 30年以上経過)
—	ランク2 (Co等: 20年以上経過、 その他管種: 20年以上経過)
—	ランク1 (Co等: 20年未満経過、 その他管種: 20年未満経過)