

令和3年度 9月実施緊急合同点検 対応状況一覧表

No	学校名	点検箇所	点検箇所の状況・課題	対応内容	対応状況
1	東秋留小	東秋留駅北口 農道付近から東秋留駅へ向かう下り坂	駅に近く交通量が多い。歩道が狭い。	速度規制標識の設置	令和4年度 済
2	東秋留小	東秋留小学校入口交差点から東秋留小南門付近	入口交差点で事故の事例があり、歩道が狭い。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
3	多西小	多西小東側交差点から多西児童館前までの草花通り	多西児童館前横断歩道見通しが悪く車の速度も上がりやすい。	多西小北側草花通りへのハンプ設置	令和3年度 済
4	多西小	鯉川橋から多西児童館前までの草花通り	歩道にガードレールがなく車の速度が上がりやすく 抜け道になっている。	多西小北側草花通りへのハンプ設置	令和3年度 済
				速度規制標識及び速度規制路面標示(2箇所)の設置	令和4年度 済
5	多西小	草花通りの松山橋から橋場橋方面の道路	歩道がなく車の速度が上がりやすく交通量も多い。	学校から児童への安全指導の実施依頼及び 「通学路注意」看板の設置(1枚)	令和3年度 済
6	多西小	小宮久保橋から菅瀬橋まで	歩道にガードレールがなく車の速度が上がりやすく 抜け道になっている。	歩道にせり出している標識柱の移動	令和4年度 済
7	多西小	あきる野市草花3610付近からあきる野市草花3482付近 御堂中前から御堂会館付近まで	住民の生活道路になっていて横断歩道で車や自転車が停止しない。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
8	多西小	あきる野市草花3434付近交差点から代田橋付近まで	押しボタン式信号の青の周期が短い・ガードレールが無いなど。	押しボタン式信号の青時間の延長対応	令和3年度 済
9	多西小	松山橋付近(草花通り)	松山橋近辺にある横断歩道が非常に危険。 押しボタン式の信号設置など、対策が必要。	横断歩道の塗り直し及びダイヤモンドの設置	令和3年度 済
10	屋城小	あきる野市二宮東2丁目 真谷坂から屋城公園に向かう交差点	植木が伸びてミラーが見えにくい。	植木の伐採対応	令和3年度 済
11	南秋留小	あきる野市役所交差点から 南秋留小入口交差点までの市役所通り	幹線道路への抜け道。車道幅と歩道幅が狭いわりに 交通量が多く、車の速度も速い。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
12	草花小	草花公園入口交差点 多西郵便局付近(永田橋通り)	南側から来る車が速度を上げて右折してくる。	交差点の改良(歩行者横断秒数延長、 横断歩道と右折指導線塗り直し、横断歩道の位置調整)	令和3年度 済
13	草花小	氷沢橋交差点(永田橋通りといずみ通り交差点)	北側から来る車が下り坂でスピードを上げて右折してくる。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
14	草花小	あきる野市原小宮1丁目 石神公園南側付近T字路	住宅の塀で見通しが悪く、ヒヤリハット事例あり。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
15	草花小	あきる野市平沢472付近から新開橋に向かう西側下り坂	カーブになっていて見通しが悪い上、下り坂になっていて 車が速度を上げて通る。(学区外であるが本校児童が在籍)	速度抑制の路面標示の塗り直し対応	令和4年度 済
16	草花小	あきる野市草花970付近から永田橋交差点まで いずみ通り全体(道幅、ガードレール、交差点など)	道路が狭く、交通量が多い。歩道も整備されていない。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
				ポストコーン及びグリーンベルトの設置	令和3年度 済
17	一の谷小	あきる野市引田863前からのT字路(一の谷通り)	車と児童の接触の恐れがある。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
18	前田小	あきる野市二宮1300-5付近からあきる野市二宮2245-4付近 二宮踏切北側～五日市街道までの細い道路	細い割に多くの車・自転車・児童が行き来している。	区画線(白線)の塗り直し対応	令和4年度 済

19	増戸小	あきる野市網代700-2付近 都道61号 夕日橋のT字路	横断歩道に信号がなく、児童の登校時間に車の往来が激しい。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
20	増戸小	あきる野市三内18付近から あきる野市三内238秋川街道付近までの細い道路	三内地区の通学路の見通しが悪く、道幅が狭い。 朝夕には、スピードを上げて通る車が多く危険。	速度規制路面標示の塗り直し対応	令和3年度 済
21	増戸小	あきる野市伊奈859-3付近 五日市ファインプラザから 増戸小学校方面への横断歩道待避所	人通りも多く、大型車も頻繁に通っているが、 信号待ち出来るスペースが無く危険。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
22	五日市小	あきる野市館谷台25-1付近からあきる野市入野264付近 武蔵五日市駅前郵便局から北に向かう登り坂	見通しが悪く細い急坂で、歩行者の避け場所がない。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
23	五日市小	檜原街道上町交差点付近から 小和田橋付近にかけての下り坂	細い坂道で、ソフトバーを避けて車両がすれ違おうとして 路側帯に侵入してくる。	学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
24	五日市小	あきる野市留原617 西東京バス小林坂停留所付近の交差点(秋川街道)	秋川街道のS字交差点の横断歩道。下り坂になっており、 大型車もスピードを出すが、信号がない。	交通標識(予告看板)の設置	令和4年度 済
				学校から児童への安全指導の実施依頼	令和3年度 済
25	五日市小	あきる野市五日市135付近からあきる野市五日市319 檜原街道から五日市小学校東にかけてのスクールゾーン	通学路における路側帯の白線表示と 緑の塗装が消えている。交通量は多い。	区画線(白線)及びグリーンベルト・スクールゾーン表示の 塗り直し対応	令和4年度 済